

Link do produktu: <https://www.netcomers.pl/alcatel-4038-ee-extended-edition-p-29.html>

Alcatel 4038 EE Extended Edition

Cena brutto	430,50 zł
Cena netto	350,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3GV27061TB
Producent	Alcatel-Lucent
Kolor	urban grey
Układ klawiatury	QWERTZ lub QWERTY
Dodatkowe funkcje	IP, Extended Edition

Opis produktu

Alcatel 4038 8 Series IP Touch

- telefon systemowy przeznaczony dla systemów OmniPCX Office/Enterprise.

Opis i funkcje:

Model Alcatel 4038 IP Touch to bardzo rozbudowany telefon systemowy. Dzięki wygodnej obsłudze funkcji klawiszami kursora można przeglądać menu, wykonywać połączenia telefoniczne oraz konfigurować poszczególne funkcje aparatu.

Cechy:

- 2 x 5 klawiszy kontekstowych na dużym odchylanym wyświetlaczu LCD,
- możliwość prowadzenia rozmowy przy odłożonej słuchawce - pełen duplex z kompensacją echa,
- graficzny wyświetlacz LCD, klawiatura alfanumeryczna QWERTZ
- 2 klawisze osobiste LED,
- klawisze funkcyjne,
- klawisze OK, wyjścia, wiadomości z diodami LED, zakończenia połączenia, Redial, systemu pomocy, alarmowe, trybu głośnomówiącego, wyciszania mikrofonu,
- Nawigator 4-kierunkowy,
- wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce,
- możliwość montażu na ścianie,
- dostępny w kolorach: urban grey (ciemny).

Charakterystyka IP

- Możliwość podłączenia dodatkowego komputera przy użyciu przełącznika
- Zewnętrzny zasilacz sieciowy (odrębna pozycja asortymentowa)
- Pełna zgodność ze standardem IEEE 802.3af

- Klasa energetyczna: class 2
- Automatyczny wybór szybkości ethernet 10/100
- Wyłączanie serwera DHCP Alcatel-Lucent
- Zarządzanie siecią VLAN

Wszelkie opisy produktu oraz fotografie stanowią własność intelektualną chronioną prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, powielania informacji zawartych na tej stronie bez zgody autora. (C)
netcomers - Krzysztof Odrakiewicz

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Układ klawiatury: QWERTZ

STAN: odnowiony

Usługi naprawy

Wykonujemy usługi naprawy aparatów Alcatel 4038. Dotyczy to m.in. takich usterek jak:

- usterki płyty głównej - brak reakcji po podłączeniu aparatu do centrali (świecą się wszystkie diody),
- uszkodzeń mechanicznych np. wyrwane gniazdo liniowe lub słuchawkowe,
- brak reakcji po odłożeniu / podniesieniu słuchawki,
- uszkodzony (zalany) wyświetlacz,
- uszkodzona klawiatura