

Link do produktu: <https://www.netcomers.pl/alcatel-4068-ee-extended-edition-p-32.html>

Alcatel 4068 EE Extended Edition

Cena brutto	799,50 zł
Cena netto	650,00 zł
Dostępność	Dostępny (3-7 dni)
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Alcatel-Lucent
Kolor	urban grey
Układ klawiatury	QWERTZ
Dodatkowe funkcje	IP, Extended Edition

Opis produktu

Alcatel 4068 8 Series IP Touch

- telefon systemowy przeznaczony dla systemów OmniPCX Office/Enterprise.

Opis i funkcje:

Model Alcatel 4068 IP Touch to najbardziej rozbudowany telefon systemowy z całej serii 8 Series wyposażony w kolorowy wyświetlacz VGA 4096 kolorów (73,5 X 55,6 mm). Dzięki wygodnej obsłudze funkcji klawiszami kursora można przeglądać menu, wykonywać połączenia telefoniczne oraz konfigurować poszczególne funkcje aparatu.

Cechy:

- 2 x 5 klawiszy kontekstowych na dużym odchylanym wyświetlaczu LCD,
- możliwość prowadzenia rozmowy przy odłożonej słuchawce - pełen duplex z kompensacją echa,
- graficzny kolorowy wyświetlacz LCD VGA, klawiatura alfanumeryczna QWERTZ
- 2 klawisze osobiste LED,
- klawisze funkcyjne,
- klawisze OK, wyjścia, wiadomości z diodami LED, zakończenia połączenia, Redial, systemu pomocy, alarmowe, trybu głośnomówiącego, wyciszania mikrofonu,
- Nawigator 4-kierunkowy,
- wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce,
- możliwość montażu na ścianie,
- dostępny w kolorach: urban grey (ciemny).

Charakterystyka IP

- Możliwość podłączenia dodatkowego komputera przy użyciu przełącznika
- Zewnętrzny zasilacz sieciowy (odrębna pozycja asortymentowa)
- Pełna zgodność ze standardem IEEE 802.3af
- Klasa energetyczna: class 2

- Automatyczny wybór szybkości ethernet 10/100
- Wyłączanie serwera DHCP Alcatel-Lucent
- Zarządzanie siecią VLAN

Wszelkie opisy produktu oraz fotografie stanowią własność intelektualną chronioną prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, powielania informacji zawartych na tej stronie bez zgody autora. (C) netcomers - Krzysztof Odrakiewicz

Usługi naprawy

Wykonujemy usługi naprawy aparatów Alcatel 4068. Dotyczy to m.in. takich usterek jak:

- usterki płyty głównej - brak reakcji po podłączeniu aparatu do centrali (świecą się wszystkie diody),
- uszkodzeń mechanicznych np. wyrwane gniazdo liniowe lub słuchawkowe,
- brak reakcji po odłożeniu / podniesieniu słuchawki,
- uszkodzony (zalany) wyświetlacz,
- uszkodzona klawiatura