

Link do produktu: <https://www.netcomers.pl/naprawa-zasilacza-siemens-hicom-150e-office-pro-hipath-3750-p-71.html>



Naprawa zasilacza Siemens Hicom 150E Office Pro, Hipath 3750

Cena brutto	738,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	600,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Naprawa zasilacza Siemens Hicom 150E Office Pro, Hipath 3750

Świadczymy usługi w zakresie naprawy zasilaczy central telefonicznych Siemens:

Hicom 150E Office Pro
Hipath 3750

Dotyczy to zasilaczy marki Artesyn (made in Hungary) model: EP071312-G oznaczenie Siemens S30122-K5950-A100-5 oraz Magnetek (made in Italy) model 3536-27-101 - oznaczenie Siemens S30122-X5083-X.



Jeżeli praca centrali telefonicznej staje się niestabilna, następują co jakiś czas samoistne restarty może to świadczyć o uszkodzonym zasilaczu.

Usługa taka możliwa jest tylko w siedzibie firmy, związane jest to zatem z wysyłką uszkodzonego sprzętu na adres NETCOMERS.

Jesteśmy jedną z niewielu firm w kraju, które podejmują się takich napraw. Mamy na swoim koncie kilkaset naprawionych lub zregenerowanych zasilaczy.

WAŻNE !!! Przed wysłaniem sprzętu do naprawy proszę wypełnić zlecenie naprawy. Kliknij na obrazek poniżej:

